

Bod 7 – Detektory pohybu v suterénu

Množí se stížnosti na citlivost detekce pohybu v garážích – špatné reakce, brzké vypínání a podobně.

Z toho důvodu chce výbor probrat, jak závažně je tento problém vnímán a pokud dospějeme společně k závěru, že je nutné to řešit, nahradíme čidla za lepší. Náklady jsou poměrně mizivé (cca 300 Kč za kus, bez práce) a plně v kompetenci výboru.